

## Biwak - Fehler #688

### Host GUI: Pressing button does not result in interrupt

17.09.2025 10:43 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Neu	<b>Beginn:</b>	17.09.2025
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>	v2.17.0	<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Qt signal/slot should be used to match behaviour on MCU.			

#### Historie

#1 - 17.09.2025 10:48 - Maximilian Seesslen

- Zielversion wurde auf v2.17.0 gesetzt