NUC64DEBUG - Fehler #31

BOOT0 Button pulls pin low instead of high

13.08.2021 12:48 - Redmine Admin

Status:	Neu	**Beginn:**	13.08.2021
Priorität:	Niedrig	**Abgabedatum:**	
Zugewiesen an:		**% erledigt:**	0%
Kategorie:		**Geschätzter Aufwand:**	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.3.x	**Aufgewendete Zeit:**	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Comment in schematics even explains the resistor value for pulling it high.

Historie

#1 - 13.08.2021 12:56 - Redmine Admin

- Priorität wurde von Normal zu Niedrig geändert