CANDis - Fehler #554

Touch calibration needed

24.08.2024 17:20 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	**Beginn:**	24.08.2024
Priorität:	Normal	**Abgabedatum:**	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	**% erledigt:**	0%
Kategorie:		**Geschätzter Aufwand:**	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.7.1	**Aufgewendete Zeit:**	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Calibration values are hardcoded at the moment.
At least one device does not work very good with this values.

The code for the calibration is in minutnik2-repos.
Values have to be stored in SPI-Flash.

Historie

#1 - 26.08.2024 11:28 - Maximilian Seesslen

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt

- Zielversion wurde auf v0.7.1 gesetzt

#2 - 27.08.2024 17:24 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert