horo - Fehler #17

Fehler # 15 (Erledigt): Solder prozess not reliable

Verify temperature sensor

21.07.2021 13:48 - Redmine Admin

Status:	Erledigt	**Beginn:**	21.07.2021
Priorität:	Normal	**Abgabedatum:**	
Zugewiesen an:	Redmine Admin	**% erledigt:**	0%
Kategorie:		**Geschätzter Aufwand:**	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.0.2	**Aufgewendete Zeit:**	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Use an temprec to verify two sensors.

Historie

#1 - 13.09.2021 11:51 - Redmine Admin

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

- Zugewiesen an wurde auf Redmine Admin gesetzt