sensemux - Fehler #170

Bringup: OSC is routed to wron pins

23.04.2022 11:33 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	**Beginn:**	23.04.2022
Priorität:	Normal	**Abgabedatum:**	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	**% erledigt:**	0%
Kategorie:		**Geschätzter Aufwand:**	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.x	**Aufgewendete Zeit:**	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

This is fixed in v0.2.x.

Historie

#1 - 25.05.2022 11:08 - Maximilian Seesslen

- Thema wurde von OSC iss routed to wron pins zu OSC is routed to wron pins geändert

#2 - 25.05.2022 11:10 - Maximilian Seesslen

- Zielversion wurde auf v0.2.x gesetzt

RTC is working with 0.2.x.

#3 - 25.05.2022 11:10 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

#4 - 25.05.2022 11:19 - Maximilian Seesslen

- Thema wurde von OSC is routed to wron pins zu Bringup: OSC is routed to wron pins geändert

- Beschreibung aktualisiert