Minutnik eInk - Unterstützung #292

Power injection pins 3V missing

28.10.2022 14:35 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	**Beginn:**	28.10.2022
Priorität:	Normal	**Abgabedatum:**	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	**% erledigt:**	0%
Kategorie:		**Geschätzter Aufwand:**	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.x	**Aufgewendete Zeit:**	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

One additional testpoint for 3V would help to measure power consumtion of MCU side.

Historie

#1 - 08.12.2022 15:00 - Maximilian Seesslen

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt

- Zielversion wurde auf v0.2.x gesetzt

#2 - 18.02.2024 15:10 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert