

CANBridge - Fehler #430

Transceiving is super slow and errornous

06.11.2023 16:35 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	06.11.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Looks like the default frequencies are completely wrong. They have to be set according to the 868Mhz.
Maybe the datarate can be drastically increased compared to the default 4,8KB/s.

Before sending an package, the PLL-Lock should be checked. Maybe an multiple CAN-Message will work then.

Have a look at the libraries in the software wiki.

Historie

#1 - 07.11.2023 17:44 - Maximilian Seesslen

- Datei *main.cpp* wurde hinzugefügt

#2 - 09.11.2023 19:12 - Maximilian Seesslen

- Datei *registerConfig.tgz* wurde hinzugefügt

#3 - 20.11.2023 11:20 - Maximilian Seesslen

- Kopiert nach Fehler #439: *Check RSSI instead of delaying* wurde hinzugefügt

#4 - 20.11.2023 11:21 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von *Neu* zu *Erledigt* geändert

Dateien

main.cpp	26,8 KB	07.11.2023	Maximilian Seesslen
registerConfig.tgz	207 KB	09.11.2023	Maximilian Seesslen