

Miniminutnik - Fehler #96

missing flyback diode for Buzzer

01.12.2021 14:42 - Redmine Admin

| | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| Status: | Erledigt | Beginn: | 01.12.2021 |
| Priorität: | Normal | Abgabedatum: | |
| Zugewiesen an: | Maximilian Seesslen | % erledigt: | 0% |
| Kategorie: | | Geschätzter Aufwand: | 0.00 Stunde |
| Zielversion: | v0.2.0 | Aufgewendete Zeit: | 0.00 Stunde |
| CS Zielversion: | | | |
| Beschreibung | | | |

Historie

#1 - 01.12.2021 14:45 - Redmine Admin

- Zielversion wurde auf v0.2.0 gesetzt

#2 - 02.12.2021 11:02 - Redmine Admin

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert